



LUWIREP® 70 ИНСТРУКЦИЯ

1: Почистване на повърхността

Внимание: не наранявайте текстила!



Отстранете остатъците и замърсяванията. Почистете повърхността с Lutze Cleaner за отстраняване на маслените замърсявания.

Шлайфайте мястото за ремонт. Страните на шлайфаното място трябва да имат 45° ъгъл.


Почистете остатъците от шлайфането.

Препоръка:

Шлайфане със зърно 24

Максимални обороти на шлайф машината: 1.500 об./мин.

2: Нанасяне на грунд



Нанесете равномерно тънък слой "LUWIREP

Gummirprimer" върху мястото за поправка и оставете за 15 минути.

3a: Подготовка на двукомпонентния пълнител



Отлейте малко от материала без смесителния накрайник за да се изравнят нивата в колбите. Уверете се, че двата изхода не са запушени от втвърден материал.

Препоръка:

Използвайте кърпа или друго, което може да изхвърлите.

3b: Поставяне на смесителния накрайник



Поставете накрайника и го закрепете чрез кликване.

** Действителното време винаги зависи от температурата, влажността, дебелината на зоната за ремонт и други фактори. Указаните времена могат да служат като ориентир.*

LUWIREP

LUWIREP® 70 ИНСТРУКЦИЯ

4: Запълване



Luwirep 70 изисква бързо боравене и работа. Ако прекъснете процедурата се повишава рискът от поява на грешки. Върхът на накрайника се запечатва за секунди. Ако все пак ви се наложи да спрете процеса поставете нов накрайник (стъпка 3b) преди да продължите.

Започнете напълването на накрайника. Изкарайте малко материал за да осигурите оптимално смесване. Нанесете без забавяне върху мястото за поправка.

Върху необработени и замърсени повърхности материалът след втвърдяване се отстранява лесно!

5: Втвърдяване и шлайфане



LUWIREP® 70 в първите минути се самозагрива до ~ 60 °C градуса. Материалът е готов за шлайфане щом изстине до стайна температура (~ 20 °C).

Препоръка:


Шлайфане със зърно 24

Максимални обороти на шлайф машината: 1.500 об./мин.

ПРИМЕР:

При дебелина на поправката от 4 mm материалът е готов след 15 – 20 минути за шлайфане*. Ако при шлайфането прахът, който се получава е мокър изчакайте още 5 – 10 минути*.

Готовата поправка



След приключване на ремонта мястото на поправката е напълно готово за експлоатация.

100 % максимална якост се постига за около 2 часа*.

Съхранение

Съхранява се на сухо място при стайна температура и в никакъв случай не трябва да се излага на изстудяване. Двуконпонентият пълнител може да се съхранява до 12 месеца след датата на производство в алум.плик. След отваряне може да се съхранява до 6 месеца.

Ако остане достатъчно материал за друга поправка, отстранете накрайника за смесване и затворете пълнителя с първоначалната му капачка. При подготовка на следващата поправка поставете нов накрайник за смесване.

* Действителното време винаги зависи от температурата, влажността, дебелината на зоната за ремонт и други фактори. Указаните времена могат да служат като ориентир.